

5月は「宅地防災月間」

期間：5/1～5/31

- ・梅雨や台風時の大雨によって、宅地災害が多発しています。
- ・お住まいになっている宅地の点検をしましょう。

草木が生えず地面が剥き出しになっているところはありませんか？

斜面の上にため池や水たまりはありませんか？

斜面から水がでているところはありませんか？

土砂や石が落ちてきたり、壊れそうな斜面はありませんか？

こんな場所があったら注意が必要です。こまめな点検を定期的に行いましょう！

降雨時に表面がえぐられたり崩れた跡はありませんか？

宅地内に地割れ、陥没はありませんか？

雨どいや側溝などの排水施設が壊れたり、ごみが詰まったりしていませんか？

雨水などを擁壁の裏面や斜面に流していませんか？

空洞ブロックや簡易な板などで土を留めていませんか？

から石積み？

石を積み重ねただけなど、コンクリートで一体化していないもので、高さのあるものは不安定になりやすく、変形が見られるものは特に注意が必要です。

空洞ブロックの危険

右下に示す空洞ブロックは、積み上げて壁を造るものであり、土を留めるためのものではありません。土を留めているブロックは要注意。



擁壁に設置された水抜きパイプがごみや草木で詰まっていますか？

擁壁に亀裂やふくらみ等の変形が起きているいませんか？

地面が沈下していませんか？

主催：鹿児島県

排水施設・水抜きパイプの詰まりの危険

側溝や水抜きパイプの詰まりで、排水状況が悪いと、想定されていない大きな水圧が擁壁に生じ、擁壁の変形・崩壊の原因となります。



お問い合わせ：鹿児島県土木部建築課

TEL 099-286-3723

肝付町役場 企画調整課

TEL 0994-65-8422

Email jutaku2@pref.kagoshima.lg.jp

Email kikaku@town.kimotsuki.lg.jp

具体的な点検方法は、下記の方法を参照願います。

我が家の擁壁チェックシート

検索

わが家の宅地安全マニュアル

検索

