

ご質問に対する回答（Q&A）

Q. 物件4 福祉バス（はやぶさ号）について、エンジンが掛からない状態とはどういう状態なのか？
また、自走するにはどうしたら良いか？

A. メーカーに確認したところ、エンジン故障により自走できない状態です。

具体的には、ターボチャージャーアクチュエーター故障によるもので、自走するにはターボチャージャーアセンブリ（一式）交換が必要です。